



## Čistič na hliník

### P-AI

#### Opis produktu

P-AI je bez zápachu, vysokoúčinný moriaci čistič na hliníkové povrchy. P-AI je vhodný aj pre iné kovy a zliatiny (napr. meď/zliatiny medi). Výrobok odstraňuje bez námahy oxidy, nábehové farby a nečistoty. Pri správnom používaní zostane povrch materiálu, po ukončení procesu morenia, rovnomerne rozjasnený.



#### Spracovanie a dávkovanie

P-AI môže byť aplikovaný rozprašovaním alebo ponáraním. 1 kg vystačí na cca. 6 – 8 m<sup>2</sup> povrchu. V závislosti od zliatiny je možné riedenie od 1:1 do 1:3.

#### Odporúčanie

Predbežné skúšky na stanovenie optimálnej kvality, reakčnej doby a zmesi produktu sú odporúčané predovšetkým u farebných kovov. Po úprave povrchu, podľa stupňa drsnosti, existuje predpoklad pre následné lakovanie alebo nástrek (náter).



#### Fyzikálne a chemické vlastnosti

Skupenstvo	kvapalné
Farba	červenkastá
Pach	kyslastý
pH-hodnota pri 20°C	< 1
Bod varu/oblasť varu	106°C
Hustota:	1,10-1,20 g/cm <sup>3</sup>

#### Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramy:



GHS05 GHS06

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo určujúce komponenty: kyselina fosforečná  
fluorovodík



## Výstražné upozornenia

**H290; H302; H311; H314**

Môže byť korozívny pre kovy. Zdraviu škodlivý po požití. Toxický pri kontakte s pokožkou. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

## Bezpečnostné upozornenia

**P260; P280; P301+P330+P331; P303+P361+P353; P310; P405**

Hmlu/paru/aerosól nevdychujte. Noste ochrannú obuv/ ochranný odev/ochranu dýchania/ ochranu tváre.  
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):  
Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Uchovávajte uzamknuté.

## UPOZORNENIE:

Všetky údaje sú nezáväzné. Výrobok pred použitím otestujte z hľadiska vhodnosti.  
Technické zmeny vyhradené. Dbajte na správne čistenie odpadovej vody a likvidáciu odpadu.  
Nie je možné spracovávať a skladovať výrobky pod zdrojmi tepla.  
Dbajte na výstražné upozornenia podľa GHS na prepravných kontajneroch a bezpečnostných lístochoch.