


Strojný plazmový horák PB-S 25 W/L



Spotrebné diely PB-S 25 W/L

Obj. číslo	Popis	Poz.	Počet
.10.505.827	O-KRÚŽOK 6x2 SILIKON 70 SHORE, BIELY	01.03.00	1.00
.10.575.036	O-KRÚŽOK 12 x1,5 SILIKÓN 70 SHORE	01.06.00	1.00
.10.575.052	O-KRÚŽOK 20 x2 SILIKÓN 70 SHORE	01.01.00	1.00
.11.828.001.152	RÚRKA CHLADENIA PB-S2x/4x W	01.02.00	1.00
.11.828.001.153	ROZVÁDZAČ PLYNU PB-S2x/4x	01.05.00	1.00
.11.828.001.3001	KATÓDA Kb vzduch s O-KRÚŽKOM 6x2	01.04.01	1.00
.11.828.001.810	NÁSTRČKOVÝ KĽÚČ PRE DÝZOVÚ HUBICU	08.00.00	1.00
.11.828.001.820	KATÓDOVÝ VYŤAHOVAČ	07.00.00	1.00
.11.828.203.410	DÝZA L1e vzduch 45A 1,0mm	01.07.01	1.00
.11.828.203.413	DÝZA Lde vzduch 90A 1,3mm	01.07.01	1.00
.11.830.301.151	DÝZOVÁ HUBICA Dm9,6	01.08.00	1.00
.11.830.301.006	PB-S25 W-1/L 6m/ 70A PLAZM. HORÁK	00.00.00	1.00
.11.830.301.010	PB-S25 W-1/L 10m/ 70A PLAZM. HORÁK	00.00.00	1.00