


Plazmový strojný horák PerCut 370.1M



Spotrebné diely PerCut 370.1M

Poz.	Obj. číslo	Popis	Počet
01.01	.11.846.821.100	Wechselkopf, best.- PerCut 370.1M 160A	1
01.08	.10.505.916	O-Ring 26x2 VMQ ISO1629 70Shore	1
01.09	.11.842.401.152	Kühlrohr S901	1
01.11	.10.505.946	O-Ring 36x2 VMQ ISO1692 70Shore	1
01.12	.10.505.964	O-Ring 49x2,5 VMQ ISO1629 70Shore	1
01.13	.10.505.831	O-Ring 7x1,5 VMQ ISO1629 70Shore	5
01.18	.11.841.701.178	Pilotný kolík, komplet PB-S 110 WU	1
01.22	.11.846.901.078	Uzatvárací krúžok PerCut 370M	1
01.23	.11.846.901.079	Uzatváracia objímka PerCut 370M	1
01.24	.10.257.543	Kolík so závitom M4x4 DIN 913 I-6KT CrNi A1	1
11.01	.11.843.021.320	Katode O2 S002Y	1
11.02	.11.835.221.153	Gasführung 0,4(3x cw) Z101	1
11.03	.11.843.021.406	Düse 0,6 S2006X 25A	1
11.03	.11.843.021.407	Düse 0,7 S2007X 35A	1
11.03	.11.843.021.408	Düse 0,8 S2008X 50/60A	1
11.04	.11.842.401.160	Düsenkappe vollständig 0,4 S3004	1
11.04	.11.842.401.162	Düsenkappe vollständig 0,8 S3008	1
11.05	.11.835.201.1561	Wirbelgaskappe 1,5 Z4015	1
11.05	.11.835.201.1571	Wirbelgaskappe 2,0 Z4020	1
11.06	.11.835.201.081	Schutzkappe Z501 PerCut	1
12.01	.11.843.021.320	Katode O2 S002Y	1
12.02	.11.835.221.153	Gasführung 0,4(3x cw) Z101	1
12.02	.11.835.221.154	Gasführung 0,4(2x cw) Z102	1
12.03	.11.843.021.408	Düse 0,8 S2008X 50/60A	1
12.03	.11.843.021.409	Düse 0,9 S2009X 70/80A	1
12.03	.11.843.021.410	Düse 1,0 S2010X 80/90A	1
12.03	.11.843.021.411	Düse 1,1 S2011X 90/100A	1
12.03	.11.843.021.412	Düse 1,2 S2012X 100/130A	1
12.03	.11.843.021.414	Düse 1,4 S2014X 130/160A	1
12.03	.11.843.021.416	Düse 1,6 S2016X 160A	1

Ersatzteillisten

Code	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
12.04	.11.842.401.1622	Düsenkappe vollständig 0,8 S3028	1
12.04	.11.842.401.1624	Düsenkappe vollständig 0,8 S3048	1
12.05	.11.835.201.1551	Wirbelgaskappe 2,2 Z4022	1
12.05	.11.835.201.1571	Wirbelgaskappe 2,0 Z4020	1
12.05	.11.835.201.1581	Wirbelgaskappe 2,5 Z4025	1
12.05	.11.835.201.1591	Wirbelgaskappe 3,0 Z4030	1
12.06	.11.835.201.081	Schutzkappe Z501 PerCut	1
14.01	.11.842.411.510	Katode A S042	1
14.02	.11.835.221.153	Gasführung 0,4(3x cw) Z101	1
14.03	.11.843.021.407	Düse 0,7 S2007X 35A	1
14.03	.11.843.021.408	Düse 0,8 S2008X 50/60A	1
14.03	.11.843.021.409	Düse 0,9 S2009X 70/80A	1
14.04	.11.842.401.162	Düsenkappe vollständig 0,8 S3008	1
14.05	.11.835.201.1571	Wirbelgaskappe 2,0 Z4020	1
14.06	.11.835.201.081	Schutzkappe Z501 PerCut	1
15.01	.11.842.511.510	Katode A S052	1
15.02	.11.834.321.153	Gasführung Keramik PB-S4x/Z111	1
15.03	.11.843.111.614	Düse 1,4 A S2514X 120A	1
15.03	.11.843.111.616	Düse 1,6 A S2516X 140A	1
15.03	.11.843.111.618	Düse 1,8 A S2518X 160A	1
15.04	.11.8 1.162	Düsenkappe vollständig 0,8 S3008	1
15.05	.11.835.411.1581	Wirbelgaskappe 3,0 Z4530	1
15.05	.11.835.411.1591	Wirbelgaskappe 4,0 Z4540	1
15.06	.11.835.201.081	Schutzkappe Z501 PerCut	1
16.01	.11.842.511.510	Katode A S052	1
16.02	.11.834.321.153	Gasführung Keramik PB-S4x/Z111	1
16.03	.11.843.111.614	Düse 1,4 A S2514X 120A	1
16.03	.11.843.111.616	Düse 1,6 A S2516X 140A	1
16.03	.11.8 1.618	Düse 1,8 A S2518X 160A	1
16.04	.11.8 1.1621	Düsenkappe vollständig 0,8 S3018	1
16.05	.11.835.411.1580	Wirbelgaskappe 3,5 Z4535	1
16.05	.11.835.411.1581	Wirbelgaskappe 3,0 Z4530	1
16.05	.11.835.411.1590	Wirbelgaskappe 4,5 Z4545	1
16.05	.11.835.411.1591	Wirbelgaskappe 4,0 Z4540	1
16.06	.11.8 1.081	Schutzkappe Z501 PerCut	1
61.01	.11.835.221.820	Vytáhovač katódy/rozv. plynu PerCut	1
61.02	.11.843.001.810	Nástrčkový kľúč pre dýz. hubicu /dýzu	1
61.03	.10.7	Skrutkovač s križovou drážkou veľ. 2	1